



REQUERIMENTO Nº 11, de 2 de fevereiro de 2021.

“Objetiva o fornecimento de informações sobre os motivos da falta de água na COHAB 2.”

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, REQUER que após a tramitação regimental, seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo remeta a esta Casa de Leis dentro do prazo legal estipulado pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal o pedido de informação abaixo descrito:

- Quais os motivos da falta de água na COHAB 2, sendo que a mesma é próxima ao reservatório?



JUSTIFICATIVA

Existe a necessidade de que o sistema funcional público ser ágil, mas por outro lado é necessário que o contingente se faça acompanhar de eficiência, eficácia, de produtividade e de qualidade. Diante destas prerrogativas citadas esta proposição busca fazer com que o Poder Legislativo não permaneça no descaso na questão da fiscalização, eximindo-se assim da convivência com o Poder Executivo em matérias de interesse público.

Assim, é dever de todo vereador, como representante legítimo do povo e amparado em dispositivos constitucionais e legais, tomar conhecimento da administração pública. Nesse caso, requiro informações para melhor transparência administrativa e prestação de contas aos nobres *edis* e população alegriense, pois a população tem reclamado da falta de água na COHAB 2.

Certos de que o pedido reveste-se de interesse público, aguardo a aprovação em plenário.

Câmara Municipal de Santo Antônio da Alegria, 12 de fevereiro de 2021.


Paulo Henrique Alves

Vereador

ENCAMINHE-SE
EM 12/2/21

PRESIDENTE

Aprovação em Discussão
e Votação Única
12/2/21




Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria
ESTADO DE SÃO PAULO
Cidade Folclore

Requerimento n.º 11, de 12 de fevereiro de 2021

No que consiste ao questionamento acerca dos motivos da falta de água na COHAB 2 esclarecemos que, conforme informações prestadas pelo Setor responsável, há alguns anos os bairros mais altos vem sofrendo com a falta de água.

Segundo o Departamento responsável, as áreas mais altas da cidade são: COAHB 1 (Conj. Ayub Calixto), CDHU 1 (Conj. Habitacional José Antônio Meziara), CDHU 2 (Conj. Habitacional Manoel Pereira da Silva) e CDHU 3 (Conj. Habitacional Pedro Ayub); por esse motivo o bairro mais atingido pela falta de água é a CDHU 3.

São vários os problemas que resultam na falta de água nesses bairros: estiagem, o ritmo de crescimento da cidade, a falta de conscientização para economia da água, as bombas dos poços artesianos com potência baixa, acúmulo de areia nos poços (resultado de anos de uso), vazamentos nas tubulações pela cidade, etc.

Destaca-se que, em que pese a proximidade ao reservatório, a rede de distribuição (tubulações) do Município funciona pela gravidade e pressão da água, ou seja, a água sai do maior reservatório (Poço da Elevada) localizado na área mais alta da cidade, e vai descendo e enchendo as tubulações nas partes mais baixas da cidade, para só depois subir e encher as tubulações da área mais alta. Por esse motivo, a área mais alta da cidade é mais atingida pela falta de água.

A solução para esses problemas no abastecimento de água já estão sendo analisadas e adotadas. Já houve a troca de bombas em alguns poços artesianos, colocando bombas mais potentes; está sendo realizado reparos nos vazamentos da cidade e pesquisas para a realização da limpeza dos poços (retirada da areia), e está sendo realizada análise para verificar a melhor forma para remanejar algumas tubulações da cidade, para que boa parte da água da rede não desça primeiro e



Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria
ESTADO DE SÃO PAULO
Cidade Folclore

sim já abasteça a parte mais alta da cidade; e, por fim, estão sendo elaborados projetos para novos poços artesianos.

[Handwritten signature]